

## RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

### FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	CA0731-SIC02S		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Pozo Casa Nave (LENCOR)		
COORDENADA X	695333	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	SEGURA
COORDENADA Y	4165861	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES070MSBT000000052
HUSO	30	AGUAS SPF/ST	ST
MUNICIPIO	Cartagena		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	SBT-17	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	03/07/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	9:15	Agua estancada en el pozo	No
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Pozo cerrado, destinado al regadío de la finca. La muestra se toma directamente de la manguera. Se encuentra rodeado de parcelas agrícolas de gran extensión como: apio, lechuga y melón.		
Descripción de acceso y localización	Se accede desde la carretera RM-310 saliendo de Los Belones, tomando el camino de tierra. Situado frente a la casa abandonada.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información ( <i>especificar</i> )		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	6,93	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	4845
Temperatura del agua (°C)	22,91	Otros parámetros ( <i>especificar</i> )	
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidentes durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra		Imagen 2: Detalle de la captación	
			
Imagen 3: Acceso		Imagen 4: Entorno	

## 6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

