

RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	08-140-CA142		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Pozo Llano de Cuarte		
COORDENADA X	706550	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	JUCAR
COORDENADA Y	4370310	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES080MSBT080-140C
HUSO	30	AGUAS SPF/GBT	GBT
MUNICIPIO	Chiva		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	GBT-15	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	01/07/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	10:45	Agua estancada en el pozo	No
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Pozo de abastecimiento y riego. La muestra se toma desde un grifo/manguera. Se encuentra en una finca donde hay plantación de naranjos con sistema de riego localizado. Se observa una gran extensión de cítricos en la zona.		
Descripción de acceso y localización	Acceso desde la carretera CV-424. Situada en la Finca El Bosque, junto a la urbanización Los Calares.		

2. RETORNOS DE RIEGO	
Punto representativo	Comunidad de Regantes
Colector/desagüe	Otra información (especificar )
Observaciones	

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	
pH (unidades)	6,97
Temperatura del agua (°C)	22,18
Observaciones	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm) 1298
	Otros parámetros (especificar )

4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS	
Lluvia en el momento de muestreo	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	Si
Incidentes durante el muestreo	
Evidencia de vertido	No

5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO	
	
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra	Imagen 2: Detalle de la captación
	
Imagen 3: Acceso	Imagen 4: Entorno

## 6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

