

## RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

### FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

#### 1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO

CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	GN00000209		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	04.04 - Las Mesas		
COORDENADA X	519953	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	GUADIANA
COORDENADA Y	4362958	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES040MSBT000030607
HUSO	30	AGUAS SPF/GBT	GBT
MUNICIPIO	Las Mesas		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	GBT-19	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	08/07/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	9:30	Agua estancada en el pozo	No
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Pozo de abastecimiento. La muestra se toma de la tubería que vierte al aljibe. Se encuentra inmediatamente rodeado de parcelas de viñedos, a menos de 100m. En la zona también se cultiva ajo, cebolla, girasol, cereal. En las parcelas próximas se observan sistemas de riego localizado y por aspersión.		
Descripción de acceso y localización	Se accede desde la carretera CM-3102 entre Las Mesas y El Pedernoso, tomando el camino de tierra que discurre paralelo a la carretera. Se encuentra situado en lo alto de una loma con pinos.		

#### 2. RETORNOS DE RIEGO

Punto representativo	Comunidad de Regantes
Colector/desagüe	Otra información ( <i>especificar</i> )
Observaciones	

#### 3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH (unidades)	7,01	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	1991
Temperatura del agua (°C)	17,05	Otros parámetros ( <i>especificar</i> )	
Observaciones			

#### 4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS

Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidencias durante el muestreo			

#### 5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO



Imagen 1: Punto donde se toma la muestra



Imagen 2: Detalle de la captación



Imagen 3: Acceso



Imagen 4: Entorno

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

