





RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	17199-0031	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	MAS BAYÓ	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES100MSBT33
COORDENADA X	1010976	AGUAS SPF/ST	ST
COORDENADA Y	4671292		
HUSO	30		
MUNICIPIO	Torroella de Montgrí		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	28	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	08/11/2023	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	15:45	Agua estancada en el pozo	No
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Pozo en interior de una masía, proximo al río y sin bomba. Pozo con apenas uso, sólo para limpieza y riego de jardín. La muestra se toma manualmente con cubo. Se encuentra en la vega y desembocadura del río Ter, en la que destacan cultivos de regadío como: frutales (pera y manzana), maíz, alfalfa, cultivos en ecológico y cereal.		
Descripción de acceso y localización	Acceso desde el sur de la localidad de Torroella, dónde se toma el camino asfaltado de la Muixina hasta la finca, que se encuentra a la derecha, desde donde sale el camino de acceso hasta la puerta de la masía.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (<i>especificar</i>)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	7,77	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	1947
Temperatura del agua (°C)	16,92	Otros parámetros (<i>especificar</i>)	
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidenias durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra		Imagen 2: Detalle de la captación	
			
Imagen 3: Acceso		Imagen 4: Entorno	

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

