

RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	08-149-CA004		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Pozo nº 1		
COORDENADA X	723273	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	JUCAR
COORDENADA Y	4336604	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES080MSBT080-149
HUSO	30	AGUAS SPF/ST	ST
MUNICIPIO	Alzira		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	74	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	01/07/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	14:30	Agua estancada en el pozo	No
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Pozo cerrado, destinado al abastecimiento. Se encuentra en una finca en la que hay plantaciones de aguacates y árboles frutales, con riego localizado. Dispone de varias tuberías de salida que distribuyen el agua a la planta de tratamiento y a los distintos ramales de riego de la finca.		
Descripción de acceso y localización	Se accede desde el Carrer Verge de la Murta, próximo a una rotonda.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (especificar)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)		
Temperatura del agua (°C)	Otros parámetros (especificar)		
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidentes durante el muestreo	La muestra de agua no se pudo tomar ya que el día que se visitó las instalaciones hubo un fallo eléctrico y no se pudo encender ninguna bomba.		
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra		Imagen 2: Detalle de la captación	
			
Imagen 3: Acceso		Imagen 4: Entorno	

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

